

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»

Н.В. Дирлам/

«21» июля 2023 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок»;
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3442,7 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8863 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
Текущего: 2024 г.,  
Капитального: \_\_\_\_\_;
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок», (МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
Государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:  
Департамент образования администрации города Нижневартовска;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29  
факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: [do@n-vartovsk.ru](mailto:do@n-vartovsk.ru);

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности:  
Образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг:  
Образовательные услуги, присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг:  
На объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития – Нет;
- 2.6. Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 530 человек, вместимость - 320 человек, пропускная способность - 600 человек;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 450 м;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, расстояние 600 м;
  - 3.2.2. время движения (пешком):  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-10 мин;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 8-13 мин;

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):  
 ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, – Да, адаптирован частично;  
 ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, – Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;
- Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О) ДУ (Г, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как «временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности



определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. В соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом.

Также на объекте частично отсутствуют элементы системы ориентации и навигации для инвалидов и МГН, т.к. указатели доступных помещений и путей движения, доступных путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещениях в экстренных случаях, но учитывая имеющуюся разработанную и внедренную документацию и политику (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а так же локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определен статус доступности как ДУ.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):



---

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru), [www.kartadostupnosti.ru](http://www.kartadostupnosti.ru));

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (*информации об объекте*) от 18.07.2023 г;
2. Акта обследования объекта от 18.07.2023 г;
3. Решение рабочей группы от 18.07.2023 г;

Приложение А.3



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок»;
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3442,7 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8863 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
Текущего: 2024 г.,  
Капитального: \_\_\_\_\_;
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок», (МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
Государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:  
Департамент образования администрации города Нижневартовска;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29  
факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: [do@n-vartovsk.ru](mailto:do@n-vartovsk.ru);

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности:  
Образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг:  
Образовательные услуги, присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг:  
На объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития – Нет;
- 2.6. Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 530 человек, вместимость - 320 человек, пропускная способность - 600 человек;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 450 м;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, расстояние 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком):  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-10 мин;



ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 8-13 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):

ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания





Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок»;
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3442,7 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8863 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
Текущего: 2024 г.,  
Капитального: \_\_\_\_\_;
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок», (МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
Государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:  
Департамент образования администрации города Нижневартовска;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29  
факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: [do@n-vartovsk.ru](mailto:do@n-vartovsk.ru);



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности:  
Образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг:  
Образовательные услуги, присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг:  
На объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития – Нет;
- 2.6. Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 530 человек, вместимость - 320 человек, пропускная способность - 600 человек;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
Маршрутные такси – 6к, 13к;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15, 16;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:  
Автобусы - № 6, 7, 13, 15;  
(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 450 м;  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, расстояние 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком):  
ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-10 мин;

ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 8-13 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):

ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Нефтяников» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	1-2	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3	11-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	---	15-29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	---	30-43
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О) ДУ (Г, С, У)	---	44, 45
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	---	46, 47
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	---

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как «временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. В соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом. Также на объекте частично отсутствуют элементы системы ориентации и навигации для инвалидов и МГН, т.к. указатели доступных помещений и путей движения, доступных путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещениях в экстренных случаях, но учитывая имеющуюся разработанную и внедренную документацию и политику (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а так же локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определен статус доступности как ДУ.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ: 2023-2030гг.  
в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.5 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.6.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.6.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.6.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.6.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.6.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Картах доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru), [www.kartadostupnosti.ru](http://www.kartadostupnosti.ru))

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 5 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 8 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л.  |
| 7. Результаты фотофиксации                 | на 10 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»



 / Н.В. Дирлам/

Заместитель заведующего по безопасности

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»

 / Л.Ф. Жуасова/

Заместитель заведующего по ОД

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»


 / А.Р. Буркова/

В том числе:

В том числе:

Председатель Нижневартовской городской  
местной организации Ханты-Мансийской  
общественной региональной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре



 / А. Шибаяев/

Общественный эксперт (инспектор)  
Национального центра содействия эколого-социальному  
и инновационному развитию территорий  
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"  
ОООИ "Всероссийское, ордена  
Трудового Красного Знамени, общество слепых"  
ОООИ "Всероссийское Общество Инвалидов"



 / Р.С. Пашенко/

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	<p>На входе отсутствует доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, что не соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;</p> <p>- Отсутствует информация которая обеспечивает возможность тактильного восприятия, так как отсутствует дублирование информации</p>	С, К, О	<p>- Обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;</p> <p>- Обеспечить замену покрытия проходной части пешеходной дорожки, в створе входной калитки, выполненное из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему. Поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов</p>	ТР



				<p>между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается</p> <p>Дополнительно: Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10);</p>
	<p>шрифтом Брайля, что не соответствует п.6.5.2 СП 59.13330.2020</p> <p>- Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования для лиц с нарушением зрения, которые должны</p>			<p>обеспечивать возможность однозначной идентификации объекта и мест оказания услуг, что не соответствует п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020, п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 51671-2020, п.10.3.1. СП 136.13330.2012;</p> <p>- Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели, что не</p>

				<p>соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</p> <p>- Вход на территорию (калитка) выполнен из ЖБИ плит, расстояние между которыми превышает нормативные требования, что не соответствует п. 5.1.3, п. 5.1.11 СП59.13330.2020</p>	<p>Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.</p> <p>- В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку пешеходных путей движения от снежного наста.</p>		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2, 3, 4, 5, 6	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; перепадов высот выше предельной нормы, согласно	С, К, О	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР

1.3	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	СП 59.13330.2020;	---	---	---	---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	7, 8, 9, 10	---	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перелога выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта	К, С, Г, О, У	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно - функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.	ТР	---	---	---	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	1-2	1-10	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Необходимо определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно-функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно - функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	11	<p>- Ступени разные по высоте подступенка и продолжительно сти проступи, что не соответствуют требованиям безопасности и является нарушением пп. 5.1.12, 5.1.13 СП. 59.13330.2020;</p> <p>- Отсутствуют часть поручней на наружной лестнице, главного входа, что не</p>	К, С, О	<p>-Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц, на перепадах высот, ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значениям), высоту ступеней – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20 %.</p> <p>-Произвести установку ограждения на наружной</p>	ТР

				<p>соответствуют требованиям безопасности и является нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017;</p> <p>- На лестнице отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней</p>		<p>лестнице, главного входа. В соответствии с требованиями безопасности СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить наличие не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы.</p> <p>- Обеспечить наличие противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими</p>
			<p>- Отсутствуют указатели продолжительно сти лестничного марша;</p> <p>- Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.</p>		<p>несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени допускается обустраивать одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный, так и нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13);</p> <p>Дополнительно:</p> <p>- Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме –</p>	



									напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	11	---	---	---	---	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР
									Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней	
									-Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	К, С, О



							<p>лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение <u>устанавливаемых</u> тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.</p>	
2.4	Дверь (входная)	Есть	12	---	<p>Система вызова помощи не соответствует требованиям СП 59.13330.2020;</p> <p>Отсутствует звуковой маяк для обозначения адаптированного входа, что противоречит</p>	К,О	<p>- Обеспечить наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны относительно входной площадки, на высоте 0,8 м. от уровня пола. Размещение возможно, как на стене здания, так и на обособленной стойке. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих</p>	ТР

									<p>всеполодно использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;</p> <p>Установить звуковой маяк для обозначения адаптированного входа в соответствии с п.5.1.3. СП 59.13330.2020;</p> <p>- Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p>	
2.5	Тамбур	Есть	---	13, 14	<p>п.5.1.3. СП 59.13330.2020;</p> <p>На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020</p>	К, С, О	<p>Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;</p> <p>- Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>- Обеспечить надежную фиксацию грязезащитного покрытия (по всему периметру) в помещении тамбура в рамках исполнения п.6.2.7 СП 59.13330.2020</p>	ТР		
				<p>- Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</p> <p>Грязезащитное покрытие, расположенное в</p>						

				тамбуре, имеет не закрепленные грани, что не соответствует п.6.2.7 СП 59.13330.2020 Высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020;						
Общие требования к зоне	Нет			Не допустимо использование аппарелей как средств/устройств в для подъема людей с инвалидностью категории К					В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать раздельные двусторонние поручни. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается	ТР



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	15, 16, 17	<p>Декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения не соответствуют требованиям п. 6.2.6 СП 59.13330.2020;</p> <p>На части дверных проемов отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании.</p>	С, Г, У	<p>Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;</p>	ТР



					<p>(Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020</p>			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	---	18, 19, 20, 21, 22	<p>- На маршевых, межэтажных лестницах, лестнице в переходе в корпус мастерских, ограждения не соответствуют требованиям, что является нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017;</p> <p>- Отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней;</p> <p>- Отсутствует тактильное обозначение протяженности маршей лестниц, обозначение этажей;</p>	С	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР



3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	---	---	---	---	---	---	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	---	---	---	---	---	---	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	---
3.5	Дверь	Есть	---	23, 24	---	---	---	С	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	---



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	---	15-29	Технические решения невозможны;

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На основании произведенного расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН), доступ на объект ограничен группам мобильности М3, М4, НМ, НГ, в связи с отсутствием технической возможности организации эвакуационных путей. На объекте обеспечены компенсирующие мероприятия (алгоритм оказания ситуационной помощи на объекте). Выявленные нарушения являются критичными, требуют устранения в среднесрочной перспективе выполнения мероприятий по обеспечению доступности. Обеспечен исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 Г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	30, 31, 32, 33, 34	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г; Высота порогов, части дверных проемов, превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п.	С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных пестель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху; - Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР

					6.1.5 СП 59.13330.2020;		Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;  - Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек);  В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН;  В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи;  Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	---	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	Отсутствует специализированные, оборудованные места для людей с ОВЗ в целях обеспечения доступа к услуге;	С, Г	ТР	



									путями эвакуации остальной части зрителей;	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть	---	43	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	К, О			<p>- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;</p> <p>- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных пегель, для обеспечения доступа к информации для пациентов имеющихся инвалидность по зрению и слуху;</p>	ТР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---			---	---
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	---	---	---	---			---	---

	Общие требования к зоне	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	С, Г, У	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.	ТР
--	-------------------------	------	-----	-----	---	---------	---	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	---	30-43	Технические решения невозможны;

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДП-В - доступно частично всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Доступ к услугам, предоставляемым на объекте, обеспечен компенсирующими мероприятиями, алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте. Людям с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2. таблица 20 СП 1.13330.2020 г., услуги оказываются как в рамках индивидуальной мобильности так и в соответствии с алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 74 а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	44, 45	<p>В туалетах не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для проживающих предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2020;</p>		<p>- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;</p> <p>- Обеспечить, в специализированной кабине уборной, наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине унитаза, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих влагозащищенность, в антивибрационном корпусе, снабжены шнурком и светов - звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определенной зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.</p>	ТР

									<p>- В туалете разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения;</p> <p>- В туалете размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм;</p> <p>- В туалете размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;</p> <p>Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;</p>	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---	---	---	---	---	---	---	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	---	---	---	---	---	---	---	
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---	---	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, С, У) ВНД (К, О)	---	44, 45	Технические решения невозможны;

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный, индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

В обязательном порядке обеспечить дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74 а;

№	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	46, 47	Не обеспечиваются выполнение необходимых требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к	Г, С, У	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР

6.2	Акустические средства	Нет	---	---	---	Не обеспечены необходимы требований по информировани ю граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.	Г, С, У						- Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;	ТР		
6.3	Тактильные средства	Нет	---	---	---	Не обеспечены необходимы требований по информировани ю граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае	С						Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.);  Обеспечить наличие тактильно- контрастных указателей. Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствует требованиям ГОСТ	ТР		

					возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.				Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	---	46, 47	Текущий ремонт;

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Наличие элементов на плане (схема)



Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 4




Фото 2




Фото 5



Фото 3



Фото 6





Фото 7



Фото 10



Фото 8



Фото 11



Фото 9




Фото 12



Фото 13




Фото 16



Фото 14



Фото 17



Фото 15



Фото 18



Фото 19




Фото 22



Фото 20



Фото 23



Фото 21



Фото 24



Фото 25




Фото 28



Фото 26



Фото 29



Фото 27



Фото 30



Фото 31



Фото 34




Фото 32



Фото 35



Фото 33



Фото 36





Фото 37



Фото 40




Фото 38



Фото 41




Фото 39



Фото 42



Фото 43



Фото 46




Фото 44




Фото 47



Фото 45





**Адресная программа (план)  
адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)****	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**Отчет о выполнении  
адресной программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)* (3)	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключе ние
				Содержание работ *(1)	Оценка работ *(2)		Объем, тыс. руб. *(4)	Оценка *(4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* (1) - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\* (2) - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\* (3) - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\* (4) - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием



## Решение рабочей группы

### «Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»

г. Нижневартовск

18.07.2023г.

Рабочая группа в составе:

Заведующий МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» - Н.В. Дирлам;

Заместитель заведующего по безопасности МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» - Л.Ф. Жуасова;

Заместитель заведующего по ОД МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» - А.Р. Буркова;

В том числе:

Председатель Нижневартовской городской  
местной организации Ханты-Мансийской  
общественной региональной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - Д.А. Шибяев;

Общественный эксперт (инспектор)  
Национального центра содействия эколого-социальному  
и инновационному развитию территорий  
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"  
ОООИ " Всероссийское, ордена  
Трудового Красного Знамени, общество слепых"  
ОООИ " Всероссийское Общество Инвалидов" - Р.С. Пашенко

#### Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий представителей маломобильных групп населения.

#### Задачи:






Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

#### Выводы и предложения:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как «временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью

персонала учреждения. В соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом.

Разработанная и внедренная документация и политика (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а так же локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определяют статус доступности как ДУ.

Роль	Член комиссии	Решение	Подпись
Председатель комиссии	Н.В. Дирлам	за	
Член комиссии	Л.Ф. Жуасова	за	
Член комиссии	А.Р. Буркова	за	
Член комиссии	Д.А. Шибяев	за	
Член комиссии	Р.С. Пашенко	за	





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных  
систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

**СЕРТИФИКАТ**

**Эксперта**  
№ ЭТ-03-1600059



Настоящий сертификат удостоверяет, что

**ПАЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ**

Сертифицирован(-а) в качестве

**Эксперта**

в области создания и обеспечения безбарьерной среды  
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с  
Положением о сертификации экспертов  
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»  
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



**УДОСТОВЕРЕНИЕ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ**

ТК № 012884



КОПИЯ ВЕРНА  
21 07 2023 г.



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**ПАШЕНКО  
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ**


в период с «14» апреля 20 21 г. по «16» апреля 20 21 г.  
прошел(а) обучение в

федеральном государственном бюджетном образовательном  
учреждении высшего образования  
«Югорский государственный университет»

по программе повышения квалификации  
«Доступная среда»

в объеме

24 часа



М. П. Первый проректор

В.А. Мищенко

Д.В. Нелева

Регистрационный номер 0370

Дата выдачи «16» апреля 20 21 г.

Город Ханты-Мансийск



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,  
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА**

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных  
систем добровольной сертификации

РОСС RU.И1871.04ИДН1



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СДС**

АНО "Национальный центр содействия эколого-  
социальному и инновационному  
развитию территорий"

юр адрес: 125252 Москва, ул Куусинена, д. 19А, ком 306

почт адрес: 193230 Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13,

тел./факс 8 (812) 645 67 97, (901) 301 09 87

e-mail: [nc-asf@mail.ru](mailto:nc-asf@mail.ru)

(адрес, тел./факс, e-mail)



**АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ**

№ 00208



НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.И1871.04ИДН1,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К:**

ПЕРСОНАЛУ

СУБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  (в качестве общественного эксперта/  
общественного инспектора)

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТАМ

ОСНОВАНИЕ: Решение Центрального органа СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 от 06.08.2021 г. Протокол №105

Срок действия с 09.08.2022 по 09.08.2023




Руководитель центрального органа  
РОСС RU.И1871.04ИДН1

Д.П. Петраков

*Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации*

Документ системы ДС № 02588





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАДЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ НЕВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Нацпроектный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории»

ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес: ул. Куусинена, д. 19А, код. 306, Москва, 125252

почтовый адрес: пер. Чевкина, д. 13, Санкт-Петербург, 191230

тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: no-ass@nmd.ru

# СЕРТИФИКАТ

участника семинара

*«Эксперт в области предупреждения причинения вреда инвалидам с нарушениями ОДА (в том числе передвижающихся на кресле-коляске), зрения и слуха»*

Выдан

**Пашенко Роману Сергеевичу**


Сертификат удостоверяет, что участник освоил программу семинара, успешно прошел тестирование и допущен до квалификационного экзамена на должность **комиссионности** РОСС РУ И 1871.04. ИДНП.

Дата выдачи сертификата 15 июля 2024 г.

Председатель аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии




Петраков Д.П.

Пашина В.А.

Винижевская А.В.







Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.И1871.04ИДН1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208



### Требования к работе общественного эксперта / общественного инспектора

1. Участие в работе группы экспертов, осуществляющих деятельность в порядке, установленном системой сертификации, в интересах маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
2. Участие в оценке рисков (мер предупреждения причинения вреда) при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий аудита (сертификации) на территории ХМАО-Югра;
4. Участие в мероприятиях общественного контроля с подготовкой итогового документа (заключения), содержащего объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы (проверки), а также при необходимости предложения и рекомендации.

### ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Экспертное заключение составляется при взаимодействии с экспертами не ниже уровня региональный технический эксперт.
- Заключение, оформляемое общественным экспертом/общественным инспектором визируется экспертом не ниже уровня региональный технический эксперт.



Руководитель центрального органа  
М.П. РОСС RU.И1871.04ИДН1

*(Подпись)*

Д.П. Петраков  
(Ф.И.О.)

*Приложение к аттестату компетентности регионального технического эксперта  
Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации*

Документ системы ДС № 02589

